UTC – Funktion im AHD-DVR mit AHD-Kamera

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt				53	٩
Parameter	Aufnahme Suche	Gerät	System	Erweitert	Schließung
	Passage	CH1			
Offnen Sie das Untermenü "PTZ".	PTZ Protokoll	COAX			
Cloud	Baudrate	9600			
	Bit				
Wählen Sie den Kanal an mit welchem	stop				
	Prüfung	None			
die Kamera verbunden ist.	Schwenkbereich	EIN			
	Adresse	001			
Wählen Sie als PTZ Protokoll aus der					
Drop Down Liste "COAX".	Kopiere CH1	Bis ALLE	Kopiere		
				Default Siche	rung BBRUCH
Speichern Sie die Einstellungen mit "Sicherung"					

Kameraeinstellungen

und verlassen Sie das Rekordermenü.

Wählen Sie das gew Doppelklick in das e	rünschte Vollbild durch einen ntsprechende.	a.cht	27072019 16 29 17
Rufen Sie das PopU mit der linken Maust	p Menü auf durch einen Klick aste in das Bild.		
Klicken Sie den Butt	on "PTZ" an.		
Betätigen Sie den M	enübutton zum Aufrufen	AGH	27072019 162922
des AHD-Kamerame	enüs.		2001 <u>20</u> 2001 <u>20</u>
Im Kameramenü:			RS I
Pfeil Auf/Ab:	Zwischen den Menüpunkten wechseln.		Speed: 20
Pfeil Rechts/Links	Werte eines Menüpunktes	Fai	_ ZOOM + +
IRIS+	Untermenüs öffnen	5	- FOKUS +
	Wert/Wahl bestätigen	-	



Das Feld mit gedrückter Maustaste in die Ecke ziehen.



EXPOSURE 1. SHUTTER AUTO 2. AGO 2. AGO 3. SENS-UP 4. BRIGHTNESS 5. D-WDR 6. DEFOC 7. RETURN RETO

Mit dem Button "Pfeil nach unten" den Menüpunkt "Exposure" anwählen und mit "IRIS+" bestätigen/öffnen.

Verändern Sie den Wert im Punkt 1 "Shutter" mit dem Button "Pfeil nach Rechts" auf 1/200 und bestätigen Sie die Wahl mit "IRIS+".

Betätigen Sie den Button "Pfeil nach unten" bis der Punkt 7 "Return" erreicht ist und bestätigen Sie mit "IRIS+", um das Kameramenü zu verlassen.

A-CH1		
	E X P O S U R E	
Þ	1. SHUTTER 2. AGC 3. SENS-UP 4. BRIGHTNESS 5. D-WDR 6. DEFOG 7. RETURN	1/200 13 37 OFF OFF RETJ
Сн1 💌 🖭 🧵	Speed: 20	
E C	- ZOOM + -	